

**Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Республики Крым «Симферопольская
специальная школа - интернат № 2»
(дошкольное отделение, корпус № 2)**

улица Аксакова, 9, 11

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ**

Приложение А.2
УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ГБОУРК «Симферопольская
специальная школа - интернат № 2»

А.В. Акриш

« 08 » февраля 2022 г.

**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры
№ 1**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: ГБОУРК «Симферопольская специальная школа - интернат № 2» (дошкольное отделение, корпус № 2)
- 1.2. Адрес объекта: 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Аксакова, 9, 11
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- Отдельно стоящие 1-но этажное здание площадью - 325,9 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - 2916,0 кв.м.
- 1.4. Год постройки зданий - 1950, последнего капитального ремонта - сведения отсутствуют
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 31.07.2022, капитального - 31.12.2032

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым «Симферопольская специальная школа - интернат № 2» (ГБОУРК «Симферопольская специальная школа - интернат № 2»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 295006, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Фелько, 4/29
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, муниципальная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, пер. Совнаркомовский, 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое : образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле - коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 20 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту: автобусы № 12б, 29, 49, 63, 88, 95, маршрутки № 15, 41, 54, 60, 64, 65, 85, 96, троллейбусы № 4, 4а, 6, 15, 16, 21, следующие до остановки общественного транспорта «Улица Мокроусова», далее двигаться по тротуару улицы Мокроусова до пересечения с улицей Аксакова, повернуть направо и направиться к зданиям детсада школы - интерната.

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (троллейбусы, автобусы): есть (троллейбусы, автобусы)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 800 м.

3.2.2 время движения (пешком): 5 - 8 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрёстки: нерегулируемые (регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет(описать): есть (бордюры, перепады высот пешеходного пути)

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К, О, С), ДЧ-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К, С), ДЧ-И (Г, О, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, О, С), ДЧ-И (Г, У)

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У), ДЧ-И (Г, К, О, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (С), ВНД (К, О), ДП-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С), ДЧ-И (Г, К, О, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Объект признан временно не доступным для категорий инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата (О), зрения (С) и передвигающимся на кресле-коляске (К), доступным частично для инвалидов с нарушениями слуха (Г) и умственного развития (У).

Работниками организации оказывается помощь воспитанникам - инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. Рекомендуются закрепить функциональные обязанности сотрудников по оказанию помощи инвалидам в локальных организационно - распорядительных документах, а также в должностных инструкциях.

Имеются два входа на территорию объекта, один из которых закрыт и не используется. У действующего входа на высоте 1,87 м установлена кнопка вызова сотрудника персонала, которая не доступна для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске. Рекомендуются в доступном месте на высоте не более 0,80-0,85 м от уровня пешеходной зоны установить дополнительную кнопку вызова сотрудника персонала и место установки обозначить знаком - пиктограммой «Инвалид». Также у входной калитки рекомендуется предусмотреть табличку о наименовании учреждения, выполненную в рельефном плоско - выпуклом формате и продублированную шрифтом Брайля. В проёме входной калитки имеется порог высотой 0,03 м. Рекомендуются обустроить этот вход для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, устранив порог каркаса входной калитки.

Поверхность прилегающей территории не ровная, имеет разрушения асфальтобетонного покрытия, а бетонные плиты просели и имеют толщину швов между элементами покрытия более 0,01 м. Не все игровые площадки покрыты ударопоглощающим настилом. Ширина внешних лестничных маршей менее 1,35 м. Вдоль внешних лестничных маршей для инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата отсутствуют ограждения с поручнями, а для инвалидов - колясочников эти лестничные марши не обустроены пандусами или подъёмными устройствами. Перепад высоты в виде двух ступеней у входа на игровую площадку для инвалидов - колясочников не обустроен плавным понижением. Рекомендуются провести капитальный ремонт прилегающей территории с устранением вышеперечисленных замечаний.

На прилегающей территории расположены отдельно стоящие 2 здания (корпуса № 1 и № 2). Для своевременного ориентирования, рекомендуется установить указатели путей движения к входам в здания, а для инвалидов по зрению, на территории объекта по ходу движения с правой стороны установить информационный стенд с вышеуказанной информацией, которая должна быть выполнена на контрастном фоне в рельефном плоско - выпуклом формате и продублирована шрифтом Брайля. Визуальный стенд, предназначенный для рассмотрения с близкого расстояния для инвалидов по зрению, размещается на высоте от 1,4 до 1,6 м от уровня поверхности пешеходного пути.

У главного входа в здание имеется табличка с указанием номера корпуса, но отсутствует информирующая табличка о наименовании и часов работы учреждения, в том числе для инвалидов по зрению, выполненная в рельефном плоско - выпуклом формате. Входная площадка облицована плиткой, допускающей скольжение при намокании.

Рекомендуется заменить покрытие входной площадки. Входные двери не оборудованы доводчиками, обеспечивающими автоматическое закрывание дверей. Рекомендуется на всех входных дверях установить доводчики, которые обеспечивают автоматическое закрывание дверей продолжительностью не менее 5 секунд. Усилие открывания дверей не должно превышать 50 Нм.

Для обеспечения доступности объекта внутри здания рекомендуется предусмотреть размещение комплексной системы информации (визуальной, контрастной, тактильной) с указанием направления движения от входа и далее на всех путях движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям. Обеспечить непрерывность получения информации на всех путях движения, доступных для МГН.

Внутри здания имеются визуальные средства информирования (таблички с наименованием помещений, указатели путей эвакуации). Однако визуальная информация предусмотрена не в полном объеме. Отсутствуют указатели мест расположения целевых зон с указанием наименований помещений. Рекомендуется визуальную информацию расположить на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания. Применяемая визуальная информация должна быть идентичной в пределах здания. Информация для инвалидов с нарушениями зрения не предусмотрена.

Объект оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях, предусматривающей светозвуковые оповещатели для маломобильных групп населения. Пути эвакуации обозначены специальными указателями и символами с люминесцентным свечением. Имеются световые табло эвакуационных путей «Выход».

Для инвалидов с нарушением слуха учебные помещения оборудованы системами усиления звука индивидуального пользования. Рекомендуется, для вышеуказанной категории инвалидов, музыкально - спортивный зал оборудовать системой усиления звука (индукционная петля). Педагогический состав детского сада владеет специфическими формами общения с глухими людьми, в том числе языком сурдоперевода.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо размещение полной и понятной для усвоения информации.

Для обеспечения доступности здания для всех категорий инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата рекомендуется обустроить дверные пороги высотой более 0,014 м, а для инвалидов - колясочников, также расширить дверные проёмы шириной менее 0,80 м. Вход в здание обустроен лестничным маршем, вдоль двух сторон которого, для инвалидов-опорников, установлены ограждения с поручнями. Для инвалидов, перемещающихся на кресле - коляске этот лестничный марш рекомендуется обустроить вертикальной подъёмной платформой или пандусом с уклоном не круче 1:20, вдоль двух сторон наклонных частей которого установить двухуровневые поручни на высоте 0,7 и 0,9 м, учитывая, что расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9-1,0 м.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется предусмотреть предупреждающие тактильно - контрастные наземные указатели перед внешними лестничными маршами на прилегающей территории и у главного входа в здание. Кроме этого, внутри здания, на прозрачных полотнах входных дверей, с обеих сторон дверного полотна, рекомендуется предусмотреть яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. Перед входами во внутренние помещения для данной категории инвалидов отсутствует информация с указанием функционального назначения помещений. Рекомендуется у входов во внутренние помещения, в том числе санитарно-гигиенические, разместить информирующие таблички о наименовании помещений, выполненные в рельефном плоско - выпуклом формате и продублированные шрифтом Брайля. Таблички размещаются рядом с дверью со стороны

дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проёма. Для самостоятельного ориентирования внутри здания инвалидов с нарушениями зрения, рекомендуется с правой стороны по ходу движения предусмотреть тактильные или тактильно - звуковые мнемосхемы, отображающие информацию о размещении и назначении помещений в здании.

В здании имеются санитарно-гигиенические помещения, которые не доступны для инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата, в том числе, передвигающихся на кресле - коляске. Рекомендуется оборудовать доступное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов, в котором установить стационарные и откидные опорные поручни у унитаза, крючки для костылей и тростей. У входа в помещение рекомендуется предусмотреть знак доступности этого помещения для инвалидов - колясочников. Также для оказания своевременной помощи инвалидам, в случае необходимости, рекомендуется предусмотреть установку кнопки вызова сотрудника персонала или систему двухсторонней громкоговорящей связи.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2015 № 1309, рекомендуется обеспечить предоставление услуг тьютора организацией, предоставляющей услуги в сфере образования, на основании соответствующей рекомендации в заключении психолого - медико - педагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации инвалидов.

Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов следует выполнять в соответствии с требованиями свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утверждённого приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр., Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52875 - 2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования», утверждённого и введённого в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2018 № 1029 - ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51261 - 2017 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования», утвержденного и введённого в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.11.2017 № 1772 - ст.; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52131 - 2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования», утверждённого и введённого в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.08.2019 № 584 - ст, и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих порядок обеспечения условий доступности для инвалидов.

4.Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, ТСП
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСП

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный и текущий ремонты, ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ -

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (Г, С, О, У), ДУ(К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)-

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _ - _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) - _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru 09.02.2022 заместителем начальника отдела по вопросам доступности Департамента труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя Цвиркун И.И.

(подпись, фамилия и инициалы)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "01" февраля 2022 г.
2. Акта обследования объекта: № 1 от "08" февраля 2022 г.
3. Решения Комиссии по проведению паспортизации от 01.02.2022 г.