

**Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Республики Крым «Симферопольская
специальная школа - интернат № 2»
(спальный корпус)**

улица Федько, 4/29

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ**

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ГБОУРК «Симферопольская
специальная школа - интернат № 2»

А.В. Акриш

« 21 » января 2022 г.

**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры
№ 1**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: ГБОУРК «Симферопольская специальная школа - интернат № 2» (спальный корпус)
- 1.2. Адрес объекта: 295006, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Фелько, 4/29
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- Отдельно стоящие 2-х этажное здание площадью - 1544,6 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - 11105,0 кв.м.
- 1.4. Год постройки зданий - 1961, последнего капитального ремонта - 2021
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 31.07.2022, капитального - 31.12.2032

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым «Симферопольская специальная школа - интернат № 2» (ГБОУРК «Симферопольская специальная школа - интернат № 2»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 295006, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Фелько, 4/29
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, муниципальная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, пер. Совнаркомовский, 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое : образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: основное общее образование
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле - коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения,

нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 98 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту: автобусы № 126, 29, 49, 63, 88, 98, маршрутки № 15, 41, 54, 60, 64, 65, 85, 96, троллейбусы № 4, 4а, 6, 15, 16, следующие до остановки общественного транспорта «Институт культуры», далее двигаться по тротуару улицы Федько до пересечения с улицей Битакской, повернуть налево и направиться к входу на территорию школы - интерната.

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (троллейбусы, автобусы): есть (троллейбусы, автобусы)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 400 м.

3.2.2 время движения (пешком): 3-5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрёстки: нерегулируемые (регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет(описать): есть (лестничные марши в подземном пешеходном переходе, бордюры, перепады высот пешеходного пути)

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (С), ДЧ-И (Г, К, О, У)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К, С), ДЧ-И (Г, О, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, С), ДЧ-И (Г, О, У)

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О, С), ДЧ-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С), ДЧ-И (Г, К, О, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Объект признан временно не доступным для категорий инвалидов с нарушениями зрения (С) и передвигающимся на креслах-колясках (К), и доступным частично для категорий инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О), слуха (Г), умственного развития (У).

Работниками организации оказывается помощь учащимся - инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. Рекомендуется закрепить функциональные обязанности сотрудников по оказанию помощи инвалидам в локальных организационно - распорядительных документах, а также в должностных инструкциях.

Имеются два входа на территорию объекта, один из которых со стороны ул. Федько не доступен для инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках. Рекомендуется обустроить этот вход для вышеуказанной категории инвалидов, устранив порог каркаса входной калитки и расширив ее проем. Однако, вход на территорию объекта со стороны улицы Битакской доступен для вышеуказанной категории инвалидов, в связи с чем, рекомендуется обозначить указателями направление пути движения к этому входу. Также рекомендуется у входных ворот (два входа) предусмотреть таблички о наименовании учреждения, выполненные в рельефном плоско - выпуклом формате и продублированные шрифтом Брайля.

Поверхность прилегающей территории ровная, покрыта асфальтобетонным покрытием. На прилегающей территории расположены отдельно стоящие 3 здания (учебный корпус, спальный корпус, спортивный корпус). Для своевременного ориентирования, рекомендуется установить указатели путей движения к входам в здания, а для инвалидов по зрению, на территории объекта по ходу движения с правой стороны установить информационный стенд с вышеуказанной информацией, которая должна быть выполнена на контрастном фоне в рельефном плоско - выпуклом формате и продублирована шрифтом Брайля. Визуальный стенд, предназначенный для рассмотрения с близкого расстояния для инвалидов по зрению, размещается на высоте от 1,4 до 1,6 м от уровня поверхности пешеходного пути.

Спальный корпус имеет два отдельных входа, а именно, в медицинский блок и спальный корпус. Входы не оборудованы информацией о наименовании. Рекомендуется у входов (два) в здание предусмотреть информирующие таблички о наименовании, в том числе для инвалидов по зрению, выполненные в рельефном плоско - выпуклом формате и продублированные шрифтом Брайля. Поверхность покрытия входной площадки у входа в медблок облицована плиткой, допускающей скольжение при намокании. Рекомендуется предусмотреть покрытие, не допускающее скольжение при намокании. Входные двери не оборудованы доводчиками, обеспечивающими автоматическое закрывание дверей. Рекомендуется на всех входных дверях установить доводчики, которые обеспечивают автоматическое закрывание дверей продолжительностью не менее 5 секунд. Усилие открывания дверей не должно превышать 50 Нм.

Для обеспечения доступности здания рекомендуется предусмотреть размещение комплексной системы информации (визуальной, контрастной, тактильной) с указанием

направления движения от входа и далее на всех путях движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям. Обеспечить непрерывность получения информации на всех путях движения, доступных для МГН.

Внутри здания имеются визуальные средства информирования (таблички с наименованием помещений, указатели путей эвакуации), но информация предусмотрена не в полном объёме и размеры знаков, не соответствуют расстоянию распознавания. Для своевременного ориентирования в здании отсутствуют указатели мест расположения целевых зон с указанием номеров и наименований помещений. Рекомендуется визуальную информацию расположить на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания. Применяемая визуальная информация должна быть идентичной в пределах здания. Для инвалидов с нарушениями зрения информация предусмотрена лишь на путях эвакуации.

Объект оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях, предусматривающей светозвуковые оповещатели для маломобильных групп населения. Пути эвакуации обозначены специальными указателями и символами с люминесцентным свечением. Имеются световые табло эвакуационных путей «Выход».

Планировочные решения жилых комнат спального корпуса и помещений медблока предусматривают свободное пространство для маневрирования инвалидов на креслах - колясках. Нахождение учащихся в спальном корпусе происходит под постоянным присмотром дежурных педагогов. Педагоги владеют специфическими формами общения с глухими людьми, в том числе языком сурдоперевода. Для инвалидов с нарушениями слуха медблок рекомендуется оборудовать системами усиления звука (индукционная петля или другими беспроводными устройствами).

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо размещение понятной для усвоения информации.

Для обеспечения доступности объекта для всех категорий инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата рекомендуется обустроить дверные пороги высотой более 0,014 м, а для инвалидов - колясочников, также расширить дверные проёмы шириной менее 0,80 м. Лестничный марш у главного входа в спальный корпус для инвалидов - опорников с одной стороны обустроен ограждениями с поручнями, а с другой стороны ограждение прерывается на первой верхней ступени. Для инвалидов - колясочников этот лестничный марш не обустроен пандусом или подъёмным устройством. Также, у входа в медблок для инвалидов - колясочников не обустроен пандусом без поручней перепад высоты входной площадки над уровнем пешеходной зоны 0,12 м. Рекомендуется для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата вдоль двух сторон по всей длине лестничного марша установить ограждения с поручнями, а для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках два входа в здание обустроить пандусами. Для перемещения инвалидов - колясочников по межэтажным лестничным маршам рекомендуется приобрести мобильный лестничный подъёмник.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется предусмотреть предупреждающие тактильно - контрастные наземные указатели перед лестничным маршем у главного входа в спальный корпус и перепадом высоты входной площадки у входа в медблок. Внутри здания на ступенях лестничных маршей предусмотрена контрастная маркировка. Перед входами во внутренние помещения для данной категории инвалидов отсутствует информация с указанием номера и названия помещений. Рекомендуется перед входами во внутренние помещения разместить информирующие таблички с вышеуказанной информацией, выполненные в рельефном плоско - выпуклом формате и продублированные шрифтом Брайля. Таблички размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проёма. Для самостоятельного

ориентирования внутри здания инвалидов с нарушениями зрения, рекомендуется на каждом этаже с правой стороны по ходу движения предусмотреть тактильные или тактильно - звуковые мнемосхемы, отображающие информацию о размещении и назначении помещений в здании.

В здании отсутствуют доступные санитарно-гигиенические помещения для инвалидов. Рекомендуется оборудовать доступные туалетные и душевые кабинки, и установить в них стационарные и откидные опорные поручни. Для оказания своевременной помощи инвалидам, в случае необходимости, рекомендуется предусмотреть в этих помещениях установку кнопки вызова сотрудника персонала или систему двухсторонней громкоговорящей связи.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2015 № 1309, рекомендуется обеспечить предоставление услуг тьютора организацией, предоставляющей услуги в сфере образования, на основании соответствующей рекомендации в заключении психолого - медико - педагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации инвалидов.

Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов следует выполнять в соответствии с требованиями свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утверждённого приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр., Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52875 - 2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования», утверждённого и введённого в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2018 № 1029 - ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51261 - 2017 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования», утвержденного и введённого в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.11.2017 № 1772 - ст.; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52131 - 2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования», утверждённого и введённого в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.08.2019 № 584 - ст, и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих порядок обеспечения условий доступности для инвалидов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, ТСР
2	Вход (входы) в здание	Капитальный, текущий ремонт, ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный, текущий ремонт, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный и текущий ремонт, ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ -

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (Г, О, С, У), ДУ (К)


Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности -

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _ - _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) - _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru 09 . 02 .2022 заместителем начальника отдела по вопросам доступности Департамента труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя Цвиркун И.И..



(подпись, фамилия и инициалы)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "24" января 2022 г.
2. Акта обследования объекта: № 1 от "31" января 2022 г.
3. Решения Комиссии по проведению паспортизации от 24.01.2022 г.