

**Государственное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
Республики Крым «Симферопольская  
специальная школа - интернат № 2»  
(дошкольное отделение, корпус № 1)**

**улица Аксакова, 9, 11**

**ПАСПОРТ  
ДОСТУПНОСТИ**



Приложение А.2  
**УТВЕРЖДАЮ**

И.о. директора ГБОУРК «Симферопольская  
специальная школа - интернат № 2»

А.В. Акриш

« 04 » февраля 2022 г.

**Паспорт доступности  
объекта социальной инфраструктуры  
№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: ГБОУРК «Симферопольская специальная школа - интернат № 2» (дошкольное отделение, корпус № 1)
- 1.2. Адрес объекта: 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Аксакова, 9, 11
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- Отдельно стоящие 1-но этажное здание площадью - 329,1 кв.м.
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - 2916,0 кв.м.
- 1.4. Год постройки зданий - 1987, последнего капитального ремонта - сведения отсутствуют
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 31.07.2022, капитального - 31.12.2033

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым «Симферопольская специальная школа - интернат № 2» (ГБОУРК «Симферопольская специальная школа - интернат № 2»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 295006, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Фелько, 4/29
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, муниципальная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, пер. Совнаркомовский, 3

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое : образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле - коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 20 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту: автобусы № 126, 29, 49, 63, 88, 95, маршрутки № 15, 41, 54, 60, 64, 65, 85, 96, троллейбусы № 4, 4а, 6, 15, 16, 21, следующие до остановки общественного транспорта «Улица Мокроусова», далее двигаться по тротуару улицы Мокроусова до пересечения с улицей Аксакова, повернуть направо и направиться к зданиям детсада школы - интерната.

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (троллейбусы, автобусы): есть (троллейбусы, автобусы)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 800 м.

3.2.2 время движения (пешком): 5 - 8 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые (регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет(описать ): есть (бордюры, перепады высот пешеходного пути)

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	Б

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К, О, С), ДЧ-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К, О, С), ДЧ-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (С), ДУ (К), ДЧ-И (Г, О, У)

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У), ДЧ-И (К, О, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (С), ВНД (К, О), ДП-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С), ДЧ-И (Г, К, О, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Объект признан временно не доступным для категорий инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата (О), зрения (С) и передвигающимся на кресле-коляске (К), доступным полностью для инвалидов с нарушениями слуха (Г), и доступным частично для инвалидов с нарушениями умственного развития (У).

Работниками организации оказывается помощь воспитанникам - инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. Рекомендуется закрепить функциональные обязанности сотрудников по оказанию помощи инвалидам в локальных организационно - распорядительных документах, а также в должностных инструкциях.

Имеются два входа на территорию объекта, один из которых закрыт и не используется. У действующего входа на высоте 1,87 м установлена кнопка вызова сотрудника персонала, которая не доступна для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске. Рекомендуется в доступном месте на высоте не более 0,80-0,85 м от уровня пешеходной зоны установить дополнительную кнопку вызова сотрудника персонала и место установки обозначить знаком - пиктограммой «Инвалид». Также у входной калитки рекомендуется предусмотреть табличку о наименовании учреждения, выполненную в рельефном плоско - выпуклом формате и продублированную шрифтом Брайля. В проёме входной калитки имеется порог высотой 0,03 м. Рекомендуется обустроить этот вход для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, устранив порог каркаса входной калитки.

Поверхность прилегающей территории не ровная, имеет разрушения асфальтобетонного покрытия, а бетонные плиты просели и имеют толщину швов между элементами покрытия более 0,01 м. Не все игровые площадки покрыты ударопоглощающим настилом. Ширина внешних лестничных маршей менее 1,35 м. Вдоль внешних лестничных маршей для инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата отсутствуют ограждения с поручнями, а для инвалидов - колясочников эти лестничные марши не обустроены пандусами или подъёмными устройствами. Перепад высоты в виде двух ступеней у входа на игровую площадку для инвалидов - колясочников не обустроен плавным понижением. Рекомендуется провести капитальный ремонт прилегающей территории с устранением вышеперечисленных замечаний.

На прилегающей территории расположены отдельно стоящие 2 здания (корпуса № 1 и № 2). Для своевременного ориентирования, рекомендуется установить указатели путей движения к входам в здания, а для инвалидов по зрению, на территории объекта по ходу движения с правой стороны установить информационный стенд с вышеуказанной информацией, которая должна быть выполнена на контрастном фоне в рельефном плоско - выпуклом формате и продублирована шрифтом Брайля. Визуальный стенд, предназначенный для рассмотрения с близкого расстояния для инвалидов по зрению, размещается на высоте от 1,4 до 1,6 м от уровня поверхности пешеходного пути.

У главного входа в здание имеется табличка с указанием номера корпуса, но отсутствует информирующая табличка о наименовании и часов работы учреждения, в том числе для инвалидов по зрению, выполненная в рельефном плоско - выпуклом формате.

Входные двери не оборудованы доводчиками, обеспечивающими автоматическое закрывание дверей. Рекомендуется на всех входных дверях установить доводчики, которые обеспечивают автоматическое закрывание дверей продолжительностью не менее 5 секунд. Усилие открывания дверей не должно превышать 50 Нм.

Для обеспечения доступности объекта внутри здания рекомендуется предусмотреть размещение комплексной системы информации (визуальной, контрастной, тактильной) с указанием направления движения от входа и далее на всех путях движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям. Обеспечить непрерывность получения информации на всех путях движения, доступных для МГН.

Внутри здания имеются визуальные средства информирования (таблички с наименованием помещений, указатели путей эвакуации). Однако визуальная информация предусмотрена не в полном объеме. Отсутствуют указатели мест расположения целевых зон с указанием наименований помещений. Рекомендуется визуальную информацию расположить на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания. Применяемая визуальная информация должна быть идентичной в пределах здания. Информация для инвалидов с нарушениями зрения не предусмотрена.

Объект оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях, предусматривающей светозвуковые оповещатели для маломобильных групп населения. Пути эвакуации обозначены специальными указателями и символами с люминесцентным свечением. Имеются световые табло эвакуационных путей «Выход».

Для инвалидов с нарушением слуха учебные помещения оборудованы системами усиления звука индивидуального пользования. Педагогический состав детского сада владеет специфическими формами общения с глухими людьми, в том числе языком сурдоперевода.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо размещение понятной для усвоения информации.

Для обеспечения доступности здания для всех категорий инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата рекомендуется обустроить дверные пороги высотой более 0,014 м, а для инвалидов - колясочников, также расширить дверные проёмы шириной менее 0,80 м. Лестничный марш у входа в здание для инвалидов - опорников не обустроен ограждениями с поручнями, а для инвалидов, перемещающихся на кресле - коляске пандусом или подъёмным устройством. Рекомендуется для инвалидов - опорников вдоль двух сторон лестничного марша установить ограждения с поручнями, а для инвалидов-колясочников подъём на входную площадку обустроить вертикальной подъёмной платформой или пандусом с уклоном не круче 1:20, вдоль двух сторон наклонных частей которого установить двухуровневые поручни на высоте 0,7 и 0,9 м, учитывая, что расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9-1,0 м.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется предусмотреть предупреждающие тактильно - контрастные наземные указатели перед внешними лестничными маршами на прилегающей территории и у главного входа в здание. Кроме этого, на прозрачных полотнах входных дверей, с обеих сторон дверного полотна, рекомендуется предусмотреть яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. Перед входами во внутренние помещения для данной категории инвалидов отсутствует информация с указанием функционального назначения помещений. Рекомендуется у входов во внутренние помещения, в том числе санитарно-гигиенические, разместить информирующие таблички о наименовании помещений, выполненные в рельефном плоско - выпуклом формате и продублированные шрифтом Брайля. Таблички размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края

таблички до края дверного проёма. Для самостоятельного ориентирования внутри здания инвалидов с нарушениями зрения, рекомендуется с правой стороны по ходу движения предусмотреть тактильные или тактильно - звуковые мнемосхемы, отображающие информацию о размещении и назначении помещений в здании.

В здании имеются санитарно-гигиенические помещения, которые не доступны для инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата, в том числе, передвигающимся на кресле - коляске. Рекомендуется оборудовать доступное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов, в котором установить стационарные и откидные опорные поручни у унитаза, крючки для костылей и тростей. У входа в помещение рекомендуется предусмотреть знак доступности этого помещения для инвалидов - колясочников. Также для оказания своевременной помощи инвалидам, в случае необходимости, рекомендуется предусмотреть установку кнопки вызова сотрудника персонала или систему двухсторонней громкоговорящей связи.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2015 № 1309, рекомендуется обеспечить предоставление услуг тьютора организацией, предоставляющей услуги в сфере образования, на основании соответствующей рекомендации в заключении психолога - медико - педагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации инвалидов.

Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов следует выполнять в соответствии с требованиями свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утверждённого приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр., Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52875 - 2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования», утверждённого и введённого в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2018 № 1029 - ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51261 - 2017 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования», утверждённого и введённого в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.11.2017 № 1772 - ст.; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52131 - 2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования», утверждённого и введённого в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.08.2019 № 584 - ст, и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих порядок обеспечения условий доступности для инвалидов.

#### 4.Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, ТСР
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не требуется
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Капитальный и текущий ремонты, ТСР

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ -

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (Г, С, О, У), ДУ(К)


Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) -

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование - \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) - \_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации [www.zhit-vmeste.ru](http://www.zhit-vmeste.ru) 09 . 02 .2022 заместителем начальника отдела по вопросам доступности Департамента труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя Цвиркун И.И.



(подпись, фамилия и инициалы)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "01" февраля 2022 г.
2. Акта обследования объекта: № 1 от "04" февраля 2022 г.
3. Решения Комиссии по проведению паспортизации от 01.02.2022 г.