

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ГБОУРК «Симферопольская
специальная школа - интернат № 2»

_____ А.В. Акриш

« 18 » января 2022 г.

АНКЕТА

**(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: ГБОУРК «Симферопольская специальная школа - интернат № 2» (учебный корпус)

1.2. Адрес объекта: 295006, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Федько, 4/29

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее 4-х этажное здание площадью - 2424,5 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - 11105,0 кв. м.

1.4. Год постройки здания - 1970, последнего капитального ремонта - 2016

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 31.12.2022, капитального - 31.12.2030

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым «Симферопольская специальная школа - интернат № 2» (ГБОУРК «Симферопольская специальная школа-интернат № 2»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 295006, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Федько, 4/29

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, муниципальная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 295000, Республика Крым, г.Симферополь, пер. Совнаркомовский, 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте

3.

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое : образование

2.2 Виды оказываемых услуг: основное общее образование

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле - коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 160 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

4. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту: автобусы № 126, 29, 49, 63, 88, 98, маршрутки № 15, 41, 54, 60, 64, 65, 85, 96, троллейбусы № 4, 4а, 6, 15, 16, следующие до остановки общественного транспорта «Институт культуры», далее двигаться по тротуару улицы Федько до пересечения с улицей Битакской, повернуть налево и направиться к входу на территорию школы - интерната.

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (троллейбусы, автобусы): нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 400 м.

3.2.2 время движения (пешком): 3-5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет, описать): есть (лестничные марши в подземном пешеходном переходе, бордюры, перепады высот пешеходного пути)

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	Б

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4.1. Состояние доступности объекта по основным структурно-функциональным зонам объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, ТСР
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный, текущий ремонты, ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не требуется
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный и текущий ремонты, ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
Согласовано _____ заведующий хозяйством ГБОУ РК «Симферопольская
специальная школа - интернат № 2» Шкиров Р.В, тел. +7 (3652) 25 83 59
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры
№ 1**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: ГБОУРК «Симферопольская специальная школа - интернат № 2» (учебный корпус)

1.2. Адрес объекта: 295006, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Фельдько, 4/29

1.3. Сведения о размещении объекта:

- Отдельно стоящие 4-х этажное здание площадью - 2424,5 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - 11105,0 кв.м.

1.4. Год постройки зданий - 1970, последнего капитального ремонта - 2016

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 31.12.2022, капитального - 31.12.2030

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым «Симферопольская специальная школа - интернат № 2» (ГБОУРК «Симферопольская специальная школа - интернат № 2»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 295006, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Фельдько, 4/29

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, муниципальная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 295000, Республика Крым, г.Симферополь, пер. Совнаркомовский, 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое : образование

2.2. Виды оказываемых услуг: основное общее образование

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле - коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения,

нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 160 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3.Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту: автобусы № 126, 29, 49, 63, 88, 98, маршрутки № 15, 41, 54, 60, 64, 65, 85, 96, троллейбусы № 4, 4а, 6, 15, 16, следующие до остановки общественного транспорта «Институт культуры», далее двигаться по тротуару улицы Федько до пересечения с улицей Битакской, повернуть налево и направиться к входу на территорию школы - интерната.

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (троллейбусы, автобусы): есть (троллейбусы, автобусы)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 400 м.

3.2.2 время движения (пешком): 3-5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрёстки: нерегулируемые (регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет(описать): есть (лестничные марши в подземном пешеходном переходе, бордюры, перепады высот пешеходного пути)

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	Б

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (С), ДЧ-И (Г, К, О, У)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (С), ДЧ-И (Г, К, О, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (С), ДУ (К, О), ДЧ-И (Г, У)

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У), ДЧ- И (К, О, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (С), ДЧ-И (Г, К, О, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С), ДЧ-И (Г, К, О, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Объект признан временно не доступным для категорий инвалидов с нарушениями зрения (С), доступным полностью для инвалидов с нарушениями слуха (Г), и доступным частично для инвалидов с нарушениями умственного развития (У), опорно - двигательного аппарата (О), передвигающихся на креслах - колясках (К).

Работниками организации оказывается помощь учащимся - инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. Рекомендуется закрепить функциональные обязанности сотрудников по оказанию помощи инвалидам в локальных организационно - распорядительных документах, а также в должностных инструкциях.

Имеются два входа на территорию объекта, один из которых со стороны ул. Федько не доступен для инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках. Рекомендуется обустроить этот вход для вышеуказанной категории инвалидов, устранив порог каркаса входной калитки и расширив ее проем. Однако, вход на территорию объекта со стороны улицы Битакской доступен для вышеуказанной категории инвалидов, в связи с чем, рекомендуется обозначить указателями направление пути движения к этому входу. Также рекомендуется у входных ворот (два входа) предусмотреть таблички о наименовании учреждения, выполненные в рельефном плоско - выпуклом формате и продублированные шрифтом Брайля.

Поверхность прилегающей территории ровная, покрыта асфальтобетонным покрытием. На прилегающей территории расположены отдельно стоящие 3 здания (учебный корпус, спальный корпус, спортивный корпус). Для своевременного ориентирования, рекомендуется установить указатели путей движения к входам в здания, а для инвалидов по зрению, на территории объекта по ходу движения с правой стороны установить информационный стенд с вышеуказанной информацией, которая должна быть выполнена на контрастном фоне в рельефном плоско - выпуклом формате и продублирована шрифтом Брайля. Визуальный стенд, предназначенный для рассмотрения с близкого расстояния для инвалидов по зрению, размещается на высоте от 1,4 до 1,6 м от уровня поверхности пешеходного пути.

Для обеспечения доступности объекта внутри здания рекомендуется предусмотреть размещение комплексной системы информации (визуальной, контрастной, тактильной) с указанием направления движения от входа и далее на всех путях движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям. Обеспечить непрерывность получения информации на всех путях движения, доступных для МГН.

Внутри здания имеются визуальные средства информирования (таблички с наименованием помещений, указатели путей эвакуации). Однако визуальная информация предусмотрена не в полном объеме и размеры знаков, не соответствуют расстоянию распознавания. Рекомендуется визуальную информацию расположить на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания. Применяемая визуальная информация должна быть идентичной в пределах здания. Также, на этажах отсутствуют

указатели мест расположения целевых зон с указанием номеров и наименований помещений. Информация для инвалидов с нарушениями зрения предусмотрена лишь на путях эвакуации.

Объект оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях, предусматривающей светозвуковые оповещатели для маломобильных групп населения. Пути эвакуации обозначены специальными указателями и символами с люминесцентным свечением. Имеются световые табло эвакуационных путей «Выход».

В классах ученические места оборудованы двухместными и одноместными столами, ширина проходов соответствует свободному перемещению на кресле - коляске.

Для инвалидов с нарушением слуха учебные помещения оборудованы световой сигнализацией школьного звонка, компьютерными панелями - тренажерами, интерактивными компьютерными досками, в том числе мультимедийными, системами усиления звука коллективного пользования, компьютерными комплектами «Видимая речь». Для визуализации информации организационного характера приобретены светящиеся информационные табло с бегущей строкой. Для проведения обследования, уточнение остаточного слуха обучающихся имеется аудиометр. Создан ресурсный центр, который полностью укомплектован необходимым оборудованием и методическими материалами для диагностики и оказания сурдологической помощи. Педагогический состав школы - интерната владеет специфическими формами общения с глухими людьми, в том числе языком сурдоперевода.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо размещение понятной для усвоения информации.

Для обеспечения доступности объекта для всех категорий инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата рекомендуется обустроить дверные пороги, а для инвалидов - колясочников, также расширить дверные проёмы шириной менее 0,80 м. Лестничный марш у входа в здание для инвалидов - опорников обустроен ограждениями с поручнями. Вход в здание для инвалидов - колясочников предусмотрен на двух запасных входах/выходах, которые обустроены пандусами с односторонними ограждениями. Рекомендуется вдоль двух сторон наклонных частей пандусов установить двухсторонние ограждения с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м с расстоянием между поручнями 0,9-1,0 м. Для оказания помощи инвалидам - колясочникам, у главного входа в здание рекомендуется установить кнопку вызова сотрудника персонала, и место установки обозначить знаком - пиктограммой «Инвалид» со стилизованным изображением звонка в углу таблички. Для перемещения инвалидов - колясочников по межэтажным лестничным маршам имеется мобильный лестничный подъёмник.

Поверхности ступеней лестничного марша, входной площадки и пандусов облицованы плиткой, допускающей скольжение при намокании. Рекомендуется предусмотреть покрытие, не допускающее скольжение при намокании. Входные двери не оборудованы доводчиками, обеспечивающими автоматическое закрывание дверей. Рекомендуется на всех входных дверях установить доводчики, которые обеспечивают автоматическое закрывание дверей продолжительностью не менее 5 секунд. Усилие открывания дверей не должно превышать 50 Нм.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется предусмотреть предупреждающие тактильно - контрастные наземные указатели перед лестничным маршем главного входа в здание. Внутри здания на ступенях лестничных маршей предусмотрена контрастная маркировка. У главного входа в здание имеется информирующая табличка о наименовании учреждения, которая не доступна для инвалидов по зрению. Перед входами во внутренние помещения для данной категории инвалидов отсутствует информация с указанием номера и названия помещений. Рекомендуется у главного входа в здание и перед входами во внутренние помещения

разместить информирующие таблички с вышеуказанной информацией, выполненные в рельефном плоско - выпуклом формате и продублированные шрифтом Брайля. Таблички размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проёма. Для самостоятельного ориентирования внутри здания инвалидов с нарушениями зрения, рекомендуется на каждом этаже с правой стороны по ходу движения предусмотреть тактильные или тактильно - звуковые мнемосхемы, отображающие информацию о размещении и назначении помещений в здании.

В здании на третьем этаже имеется санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов, в котором для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата установлены стационарные и откидные опорные поручни у унитаза. Рекомендуется у входа установить знак доступности этого помещения для инвалидов - колясочников. Для оказания своевременной помощи инвалидам, в случае необходимости, рекомендуется предусмотреть в этих помещениях установку кнопки вызова сотрудника персонала или систему двухсторонней громкоговорящей связи.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2015 № 1309, рекомендуется обеспечить предоставление услуг тьютора организацией, предоставляющей услуги в сфере образования, на основании соответствующей рекомендации в заключении психолога - медико - педагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации инвалидов.

Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов следует выполнять в соответствии с требованиями свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утверждённого приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр., Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52875 - 2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования», утверждённого и введённого в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2018 № 1029 - ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51261 - 2017 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования», утверждённого и введённого в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.11.2017 № 1772 - ст.; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52131 - 2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования», утверждённого и введённого в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.08.2019 № 584 - ст, и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих порядок обеспечения условий доступности для инвалидов.

4.Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, ТСР
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный, текущий ремонт, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не требуется
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, ТСР

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный и текущий ремонты, ТСП

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ -

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (Г, О, С, У), ДУ (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности -

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _ - _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) - _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru _____ .2022 заместителем начальника отдела по вопросам доступности Департамента труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя Цвиркун И.И..

_____ (подпись, фамилия и инициалы)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "18" января 2022 г.
2. Акта обследования объекта: № 1 от "21" января 2022 г.
3. Решения Комиссии по проведению паспортизации от 18.01.2022 г.

**Приложение А.4
УТВЕРЖДАЮ**

И.о. директора ГБОУРК «Симферопольская
специальная школа - интернат № 2»

_____ А.В. Акриш

« 21 » января 2022 г.

**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
№1**

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым
«Симферопольская специальная школа - интернат № 2»**
наименование территориального образования субъекта Российской Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: ГБОУРК «Симферопольская специальная школа - интернат № 2» (учебный корпус)

1.2. Адрес объекта: 295006, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Фельдько, 4/29

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее 4-х этажное здание площадью - 2424,5 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - 11105,0 кв. м.

1.4. Год постройки зданий - 1970, последнего капитального ремонта - 2016

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 31.12.2022, капитального - 31.12.2030

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым «Симферопольская специальная школа - интернат № 2» (ГБОУРК «Симферопольская специальная школа - интернат № 2»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 295006, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Фельдько, 4/29

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: основное общее образование

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту: автобусы № 126, 29, 49, 63, 88, 98, маршрутки № 15, 41, 54, 60, 64, 65, 85, 96, троллейбусы № 4, 4а, 6, 15, 16, следующие до остановки общественного транспорта «Институт культуры», далее двигаться по тротуару улицы Фельдько до пересечения с улицей Битакской, повернуть налево и направиться к входу на территорию школы - интерната.

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (троллейбусы, автобусы): есть (троллейбусы, автобусы)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 400 м

3.2.2 время движения (пешком): 3-5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрёстки: нерегулируемые (регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет(описать): есть (лестничные марши в подземном пешеходном переходе, бордюры, перепады высот пешеходного пути)

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	Б

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (С), ДЧ-И (Г, К, О, У)
2	Вход (<u>входы</u>) в здание	ВНД (С), ДЧ-И (Г, К, О, У)
3	Путь (<u>пути</u>) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (С), ДУ (К, О), ДЧ-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У), ДЧ-И (К, О, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (С), ДЧ-И (Г, К, О, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С), ДЧ-И (Г, К, О, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Объект признан временно не доступным для категорий инвалидов с нарушениями зрения (С), доступным полностью для инвалидов с нарушениями слуха (Г), и доступным частично для инвалидов с нарушениями умственного развития (У), опорно - двигательного аппарата (О), передвигающихся на креслах - колясках (К).

Работниками организации оказывается помощь учащимся - инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. Рекомендуются

закрепить функциональные обязанности сотрудников по оказанию помощи инвалидам в локальных организационно - распорядительных документах, а также в должностных инструкциях.

Имеются два входа на территорию объекта, один из которых со стороны ул. Федько не доступен для инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках. Рекомендуется обустроить этот вход для вышеуказанной категории инвалидов, устранив порог каркаса входной калитки и расширив ее проем. Однако, вход на территорию объекта со стороны улицы Битакской доступен для вышеуказанной категории инвалидов, в связи с чем, рекомендуется обозначить указателями направление пути движения к этому входу. Также рекомендуется у входных ворот (два входа) предусмотреть таблички о наименовании учреждения, выполненные в рельефном плоско - выпуклом формате и продублированные шрифтом Брайля.

Поверхность прилегающей территории ровная, покрыта асфальтобетонным покрытием. На прилегающей территории расположены отдельно стоящие 3 здания (учебный корпус, спальный корпус, спортивный корпус). Для своевременного ориентирования, рекомендуется установить указатели путей движения к входам в здания, а для инвалидов по зрению, на территории объекта по ходу движения с правой стороны установить информационный стенд с вышеуказанной информацией, которая должна быть выполнена на контрастном фоне в рельефном плоско - выпуклом формате и продублирована шрифтом Брайля. Визуальный стенд, предназначенный для рассмотрения с близкого расстояния для инвалидов по зрению, размещается на высоте от 1,4 до 1,6 м от уровня поверхности пешеходного пути.

Для обеспечения доступности объекта внутри здания рекомендуется предусмотреть размещение комплексной системы информации (визуальной, контрастной, тактильной) с указанием направления движения от входа и далее на всех путях движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям. Обеспечить непрерывность получения информации на всех путях движения, доступных для МГН.

Внутри здания имеются визуальные средства информирования (таблички с наименованием помещений, указатели путей эвакуации). Однако визуальная информация предусмотрена не в полном объеме и размеры знаков, не соответствуют расстоянию распознавания. Рекомендуется визуальную информацию расположить на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания. Применяемая визуальная информация должна быть идентичной в пределах здания. Также, на этажах отсутствуют указатели мест расположения целевых зон с указанием номеров и наименований помещений. Информация для инвалидов с нарушениями зрения предусмотрена лишь на путях эвакуации.

Объект оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях, предусматривающей светозвуковые оповещатели для маломобильных групп населения. Пути эвакуации обозначены специальными указателями и символами с люминесцентным свечением. Имеются световые табло эвакуационных путей «Выход».

В классах ученические места оборудованы двухместными и одноместными столами, ширина проходов соответствует свободному перемещению на кресле - коляске.

Для инвалидов с нарушением слуха учебные помещения оборудованы световой сигнализацией школьного звонка, компьютерными панелями - тренажерами, интерактивными компьютерными досками, в том числе мультимедийными, системами усиления звука коллективного пользования, компьютерными комплектами «Видимая речь». Для визуализации информации организационного характера приобретены светящиеся информационные табло с бегущей строкой. Для проведения обследования, уточнение остаточного слуха обучающихся имеется аудиометр. Создан ресурсный центр, который полностью укомплектован необходимым оборудованием и методическими материалами для

диагностики и оказания сурдологической помощи. Педагогический состав школы - интерната владеет специфическими формами общения с глухими людьми, в том числе языком сурдоперевода.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо размещение понятной для усвоения информации.

Для обеспечения доступности объекта для всех категорий инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата рекомендуется обустроить дверные пороги, а для инвалидов - колясочников, также расширить дверные проёмы шириной менее 0,80 м. Лестничный марш у входа в здание для инвалидов - опорников обустроен ограждениями с поручнями. Вход в здание для инвалидов - колясочников предусмотрен на двух запасных входах/выходах, которые обустроены пандусами с односторонними ограждениями. Рекомендуется вдоль двух сторон наклонных частей пандусов установить двухсторонние ограждения с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м с расстоянием между поручнями 0,9-1,0 м. Для оказания помощи инвалидам - колясочникам, у главного входа в здание рекомендуется установить кнопку вызова сотрудника персонала, и место установки обозначить знаком - пиктограммой «Инвалид» со стилизованным изображением звонка в углу таблички. Для перемещения инвалидов - колясочников по межэтажным лестничным маршам имеется мобильный лестничный подъёмник.

Поверхности ступеней лестничного марша, входной площадки и пандусов облицованы плиткой, допускающей скольжение при намокании. Рекомендуется предусмотреть покрытие, не допускающее скольжение при намокании. Входные двери не оборудованы доводчиками, обеспечивающими автоматическое закрывание дверей. Рекомендуется на всех входных дверях установить доводчики, которые обеспечивают автоматическое закрывание дверей продолжительностью не менее 5 секунд. Усилие открывания дверей не должно превышать 50 Нм.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется предусмотреть предупреждающие тактильно - контрастные наземные указатели перед лестничным маршем главного входа в здание. Внутри здания на ступенях лестничных маршей предусмотрена контрастная маркировка. У главного входа в здание имеется информирующая табличка о наименовании учреждения, которая не доступна для инвалидов по зрению. Перед входами во внутренние помещения для данной категории инвалидов отсутствует информация с указанием номера и названия помещений. Рекомендуется у главного входа в здание и перед входами во внутренние помещения разместить информирующие таблички с вышеуказанной информацией, выполненные в рельефном плоско - выпуклом формате и продублированные шрифтом Брайля. Таблички размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проёма. Для самостоятельного ориентирования внутри здания инвалидов с нарушениями зрения, рекомендуется на каждом этаже с правой стороны по ходу движения предусмотреть тактильные или тактильно - звуковые мнемосхемы, отображающие информацию о размещении и назначении помещений в здании.

В здании на третьем этаже имеется санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов, в котором для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата установлены стационарные и откидные опорные поручни у унитаза. Рекомендуется у входа установить знак доступности этого помещения для инвалидов - колясочников. Для оказания своевременной помощи инвалидам, в случае необходимости, рекомендуется предусмотреть в этих помещениях установку кнопки вызова сотрудника персонала или систему двухсторонней громкоговорящей связи.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2015 № 1309, рекомендуется обеспечить предоставление услуг тьютора организацией, предоставляющей услуги в сфере образования, на основании

соответствующей рекомендации в заключении психолога - медико - педагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации инвалидов.

Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов следует выполнять в соответствии с требованиями свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр., Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52875 - 2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2018 № 1029 - ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51261 - 2017 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.11.2017 № 1772 - ст.; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52131 - 2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.08.2019 № 584 - ст, и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих порядок обеспечения условий доступности для инвалидов.

4.Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, ТСР
2	Вход (<u>входы</u>) в здание	Капитальный ремонт, ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный, текущий ремонт, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не требуется
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный и текущий ремонт, ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ -

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (Г, О, С, У), ДУ (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)-

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии -

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) -

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации -

Управленческое решение согласовано " _ - _ " _____ - _____ 20__ г. (протокол N __ - __)
Комиссией (название) _____ - _____

**Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от "21" января 2022 г.**

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) ГБОУРК «Симферопольская специальная школа - интернат № 2», г. Симферополь, ул. Федько, 4/29 (учебный корпус)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значи мо для инвали да (категор ия)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (<u>входы</u>) на территорию	есть	-	9-10, 18	Отсутствует информация о наименовании объекта у входов на территорию (ул. Федько и ул. Битакская). Железные ворота (вход со стороны ул. Федько) с выделенной калиткой, проём которой имеет каркас ограничиваю - щий свободное перемещение. Ширина проёма калитки (ул. Федько) 0,69 м. Отсутствует информация	Все К, О К К	Входы на земельный участок следует оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте. Обустроить вход, обеспечиваю - щий свободное перемещение. Ширина проёма входной калитки предусматрив ается не менее 0,90 м. Предусмот - реть указатели	ТР, ТСР

					направления движения к доступному входу на территорию.		путей движения к доступному входу на территорию со стороны ул. Битакской.	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	11 - 17	Отсутствуют средства информационной поддержки о пути движения к входам в корпуса.	Все	Путь следования на территории объекта к входам в здания обозначить средствами информационной поддержки доступными для инвалидов, в том числе для инвалидов с нарушениями зрения.	ТСР
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечить беспрепятственное передвижение МГН	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, *прилегающей к зданию (участка)	ВНД (С), ДЧ-И (Г, К, О, У)	-	9-18	ТР, ТСР

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Имеются два входа на территорию объекта, один из которых со стороны ул. Федько не доступен для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Рекомендуется

обустроить этот вход для вышеуказанной категории инвалидов устранив порог каркаса входной калитки и расширив ее проем. Также рекомендуется у входных ворот (два входа) предусмотреть таблички о наименовании учреждения, выполненные в рельефном плоско - выпуклом формате и продублированные шрифтом Брайля.

На территории объекта расположены отдельно стоящие здания (учебный корпус, спальный корпус, спортивный корпус). Для своевременного ориентирования, рекомендуется установить указатели путей движения к входам в здания, а для инвалидов по зрению, на территории объекта по ходу движения с правой стороны рекомендуется установить информационный стенд с вышеуказанной информацией, которая должна быть выполнена на контрастном фоне в рельефном плоско - выпуклом формате и продублирована шрифтом Брайля. Визуальный стенд, предназначенный для рассмотрения с близкого расстояния для инвалидов по зрению, размещается на высоте от 1,4 до 1,6 м от уровня поверхности пешеходного пути.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от " 21 " января 2022г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание ГБОУРК «Симферопольская специальная школа - интернат № 2», г. Симферополь, ул. Фелько, 4/29 (учебный корпус)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная) - главный вход	есть		19-20	Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные наземные указатели. Поверхность лестницы облицована плиткой, допускающей скольжение при намокании.	С Г, О, С, У	Предусмотреть предупреждающие тактильно-контрастные наземные указатели на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней. Предусмотреть покрытие, не допускающее скольжение при намокании.	КР, ТСР
2.2	Пандус (наружный) - запасные входы/выходы (входы на цокольный и 1-ый этажи)	есть		22-23, 26-28	Отсутствует двухстороннее ограждение с поручнями. Поверхности пандусов облицованы	К К	Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м. Расстояние между поручнями ограждений пандуса должна быть в пределах от 0,9 до 1,0 м. Поверхность пандуса должна быть	КР, ТСР

					плиткой.		нескользкой.	
2.3	Входная площадка: - главный вход;	есть		20	Поверхность входной площадки облицована плиткой, допускающей скольжение при намокании.	Г, С, О, У	Предусмотреть покрытие, не допускающее скольжение при намокании.	КР, ТСП
2.4	Двери (входные) - главный вход - запасные входы/выходы (входы на цокольный и 1-ый этажи)	есть		20-21, 24-25, 28-30	Пороги в дверных проёмах высотой от 0,03 до 0,05 м. Отсутствуют дверные доводчики, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей.	К, О Все	Дверные проёмы не должны иметь порогов, в случае необходимости их высота не должна превышать 0,014 м. Входные двери должны быть оборудованы доводчиками, обеспечивающими задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 секунд. Усилие открывания двери не должно превышать 50Нм.	КР, ТСП
2.5	Тамбур	есть		30	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечена доступность для всех категорий инвалидов.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, К, О, У), ВНД (С)		19-30	КР, ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

У главного входа отсутствует информирующая табличка о наименовании учреждения для инвалидов по зрению, выполненная в рельефном плоско - выпуклом формате.

Для оказания помощи инвалидам - колясочникам, у главного входа в здание, рекомендуется установить кнопку вызова на высоте 0,80-0,85 м от уровня пешеходной зоны и место установки обозначить знаком - пиктограммой «Инвалид».

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от "21" января 2022г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ГБОУРК «Симферопольская специальная школа - интернат № 2», г. Симферополь, ул. Федько, 4/29 (учебный корпус)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значим о для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор, фойе	есть		31-32, 34-36, 38-43, 52,62	Отсутствие информации о пути движения к месту расположения целевых зон. Не нормативная и не полная информация о назначении помещений. Отсутствие информации о назначении помещений рельефными знаками для инвалидов по зрению.	Все Г, О, У, К С	Предусмотреть указатели путей движения к целевым зонам. Предусмотреть информацию с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания. На стене со стороны дверной ручки на высоте от 1,20 до 1,60 м. установить информацию о наименовании помещений рельефными знаками с дублированием шрифтом Брайля.	ТР, ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		33, 37-38, 44, 48	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский	есть		45	-	К	-	-

	(или подъемник) - мобильный лестничный подъемник							
3.5	Двери внутренние (в том числе в санитарно- гигиенических помещениях)	есть		35, 38, 50-64, 79	Ширина дверных полотен однопольных дверей от 0,70 до 1,00 м. и рабочих створок двухстворчатых дверей по 0,70 м. Пороги в дверных проёмах высотой от 0,03 до 0,08 м.	К К, О	Ширина полотен однопольных дверей и рабочих створок двухстворчатых дверей должна быть не менее 0,90 м. Высота порогов не должна превышать 0,014м.	КР, ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	40, 44, 46, 48	-	-	-	-

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД (С), ДУ (К, О), ДЧ-И (Г, У)		31-46, 48, 50- 64, 79	КР, ТР, ТСР

ОБЩИЕ требования к зоне			Удобное и беспрепятственно е передвижение МГН внутри здания	
----------------------------	--	--	---	--

І Заключение по зоне:

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Объект оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях, предусматривающей светозвуковые оповещатели для МГН. Пути эвакуации обозначены специальными указателями и символами с люминесцентным свечением. Имеются световые табло эвакуационных путей «Выход».

Для инвалидов по зрению предусмотрена контрастная маркировка ступеней всех лестничных маршей.

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от "21 " января 2022г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов **МГБОУРК «Симферопольская специальная общеобразовательная школа - интернат № 2», г. Симферополь, ул. Федыко, 4/29 (учебный корпус)**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания учебные классы; - кабинет директора; - слуховые кабинеты; - кабинет психолога и социального педагога; - кабинет изо	есть	-	64-73	-	-	-	Не требуется
4.2	Зальная форма обслуживания - швейные мастерские; - столовая; - столярные мастерские; - зал ритмики; - библиотека	есть	-	74-78	-	-	-	Не требуется
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с	нет	-	-	-	-	-	-

	перемещением по маршруту							
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

I Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения объекта	ДП-И (Г, У), ДЧ-И (К, О, С)	-	64-78	Не требуется

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Для инвалидов с нарушением слуха учебные помещения оборудованы световой сигнализацией школьного звонка, интерактивными мультимедийными досками, системами усиления звука (индукционная петля и другими беспроводными устройствами). Педагогический состав школы - интерната владеет языком сурдоперевода. Классы оборудованы двухместными и одноместными столами, ширина проходов между столами соответствует свободному перемещению на кресле - коляске.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от " 21 " января 2022г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений МГБОУРК «Симферопольская специальная школа - интернат № 2», г. Симферополь, ул. Фелько, 4/29 (учебный корпус)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		80-86	Отсутствует тревожная сигнализация.	Все	Доступная кабинка должна быть оборудована системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи.	ТР, ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Предусмотреть санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (С), ДЧ-И (Г, К, О, У)		80-86	ТР, ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

В здании, на 3-ем этаже, имеется доступное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов, в котором установлены стационарные и откидные опорные поручни у унитаза. Рекомендуется оборудовать помещение системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи и у входа установить знак доступности этого помещения для инвалидов - колясочников и табличку о функциональном назначении помещения.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от " 21 " января 2022г.

I Результаты обследования:

6. Система информации на объекте МГБОУРК «Симферопольская специальная школа - интернат № 2», г. Симферополь, ул. Федыко, 4/29 (учебный корпус)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть /нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	20, 25, 37-40, 47, 49, 50, 52, 60, 62, 79	Не полная информация.	Все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта.	ТР, ТСП
6.2	Акустические средства	есть	-	-	-			
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствие информации	С		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения	К, О, С, Г, У		

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ВНД (С), ДЧ-И (Г, К, О, У)		20, 25, 37-40, 47, 49, 50, 52, 60,	ТР, ТСП

II Заключение по зоне:

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Внутри здания имеются визуальные средства информирования (таблички с наименованием помещений, указатели путей эвакуации). Однако информация предусмотрена не в полном объеме и размеры знаков, не соответствуют расстоянию распознавания. Рекомендуется визуальную информацию расположить на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания. Применяемая визуальная информация должна быть идентичной в пределах здания.